

II. Nye mangler) vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) kapel e) graverbygning

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1	b) Kirkevarme i fht orgel/stemning der kan etableres varmestyring via app	50.000	
2	b) Revne v. vestvindue er under observation		
3	b) Bedre mulighed for opbevaring		
4	b) Loftrum: gulvbræt udskiftes, 1,5 m	5.000	
5	b) Loftrum: dør justeres, da den binder	3.000	
6	b) Borebilleangreb behandles med Prottox	10.000	
7	a) Gesimser kalkes	30.000	
8	e) Gennemgang af døre og vinduer ink. Tætningslister og kit	40.000	
9	e) Udluftning etableres i værkstedet	3.000	
10	e) Facaden behandles	50.000	
11	d) Adgang til loftrum etableres	10.000	
12	d) kapel males indvendigt	20.000	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

III. Kirkens vedligeholdelsesstand:)**IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: 2)**

C. Bemærkninger til protokollen:)

Menighedsrådet bør entrere med en murer som laver en årlig gennemgang af alle bygninger og kirkegårdsmure.

Synsforretningen sluttet den: 19. december kl. 15

Formand Lone Ebbesen Smed

Provstiidvalgets afgørelse: